


ae-1015

Nachstehend übersende ich Ihnen die Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Wege, Straßenverkehr, Entwässerung, Umwelt- und Feuerschutz am 19. April 2012.

Wiesmoor, 25.04.2012

Mit freundlichen Grüßen


Meyer

Lfd. Nr. 1

Niederschrift
über die Sitzung des Ausschusses für
Wege, Straßenverkehr, Entwässerung, Umwelt- und Feuerschutz
vom 19. April 2012

- Anwesend:
- a) die Mitglieder des Ausschusses
Jelken, Karl-Dieter, Vorsitzender
Meyer, Helmut
Buß, Christian
Cordes, Manfred
Dirks, Frieda
Martens, Annemarie
Ahlers, Wilfried
Lenz, Ingo
Marzodko, Alfred
Schlösser, Horst-Richard (beratendes Mitglied)
 - b) von der Verwaltung
Bürgermeister Meyer
Fachdienstleiter J. Bohlen
Baubetriebshofleiter Johann Burlager, gleichzeitig als Protokollführer

Vor der Sitzung fand eine Bereisung statt. Hierzu wird im folgenden Protokoll Stellung genommen.

Beginn der Sitzung: 15.00 Uhr

Punkt 1: Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Vorsitzender Karl-Dieter Jelken eröffnet die Sitzung und begrüßt die anwesenden Ausschussmitglieder sowie die Mitarbeiter der Verwaltung und die Presse.

Die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit wird festgestellt.

Punkt 2: Feststellung der Tagesordnung

Die aufgestellte Tagesordnung wird in der vorgelegten Form einstimmig festgestellt.

Punkt 3: Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Wege, Straßenverkehr, Entwässerung, Umwelt- und Feuerschutz am 13.04.2011

Die vorgenannte Niederschrift wird einstimmig genehmigt.

Punkt 4: Sachstandsbericht zur Abarbeitung der Prioritätenlisten und ausschussrelevanter Baumaßnahmen

Die Prioritätenliste vom 13.04.2011 sah wie folgt aus:

Bitumenstraßen	Derzeitiger Sachstand:
Mühlenweg	Erledigt.
Rehweg	Erledigt.
Wiesmoorer Weg	Erledigt.
Mullberger Straße	Tlw. erledigt.
Fasanenweg	Noch nicht erledigt.
Hopelser Weg	Noch nicht erledigt.
Mittelweg	Erledigt.
Schulstraße	Tlw. erledigt.

Pflasterstraßen	Derzeitiger Sachstand:
Schulmoorweg	Noch nicht erledigt.
Am Nielsenpark	Noch nicht erledigt.
Gladiolenstraße	Noch nicht erledigt.
Marktstraße	

Radwege.

Ottermeerstraße
 Rhododendronstraße
 Wittmunder Straße im Bereich Maler Schoon
 Bürgersteige u. Radwege im Stadtgebiet

Es wurden diverse Pflasterarbeiten sowie Bitumenreparaturarbeiten in Einzelflächen durchgeführt. Eine größere Umpflasterung fand in der Norderwieke aufgrund einer Verkehrsgefährdung statt. Im Bereich der Radwege wurden am Amselweg und am Ems-Jade-Wanderweg Teilflächen saniert.

Weitere Maßnahmen und deren Sachstand:

1. Baugebiet Renkenweg

In dem o.g. Baugebiet werden zurzeit im ersten Teilabschnitt die Straßenbauarbeiten durchgeführt. Weitere Abschnitte wurden als Baustraße mit Bitumen ausgebaut.

Die Spielplatzanlage am Dinkelweg ist teilw. montiert. Hier ist nunmehr noch eine Restmontage und eine Ansaat erforderlich.

Der zweite Spielplatz muss noch mit Boden aufgefüllt werden. Dieses soll im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Schötweg erfolgen. Danach können Spielgeräte beschafft und aufgebaut werden.

Im gesamten Baugebiet ist die Ortsbeleuchtung montiert. Das neue Teilstück ist mit modernen LED-Lampen ausgestattet.

2. Baugebiet Schötweg

Für das neue Baugebiet ist mittlerweile die Ausschreibung für die Erschließungsarbeiten erfolgt. Eine Auftragserteilung soll kurzfristig erfolgen. Dann soll mit den Bauarbeiten Ende Mai begonnen werden.

Sonstiges:

Im Bereich der Ortsentwässerung konnte im Winter das Teilstück von der Blumenhalle bis zur Freilichtbühnenstraße hergestellt werden.

- Punkt 5: Aussprache über das Besichtigungsergebnis der Straßenbereisung und
 Beschlussfassung zu einzelnen Punkten sowie Festlegung der Prioritätenlisten für**
- a) Bitumenstraßen
 - b) Pflasterstraßen
 - c) Radwege

Nachdem der Wegeausschuss im Vorfeld zu dieser Sitzung eine Bereisung durchgeführt hat, wird nunmehr anhand der Fahrtroute die Bereisung nochmals vorgestellt und besprochen. Prioritätenlisten für Bitumenstraßen, Pflasterstraßen und Radwege werden aufgestellt und beschlossen.

Nielsenpark

Der Straßenzustand wurde angesehen. Besonders schlecht ist dieser im Bereich des Bauvorhabens Dirksen. Hier sollte eine Schadensersatzvornahme folgen. Insgesamt sollte diese Straße mit auf die Prioritätenliste aufgenommen werden.

Dahlienstraße

Die Dahlienstraße wurde angesehen. Die anstehende Baumaßnahme im Bereich der Blumenhalle wurde erläutert. Hier soll die Parkplatzanlage durch eine Radweganlage abgegrenzt werden. Im Haushalt 2012 ist eine Summe für die Instandsetzung des Bereiches vor der Blumenhalle vorgesehen.

Marktplatz

Die Treppen zur Bundesstraße wurde nicht mehr angesehen. Eine der Treppen ist nunmehr hergerichtet, die zweite soll in Kürze folgen.

Steganlagen wurden ebenfalls nicht mehr angesehen. Hierfür und für die Promenade im Bereich Wittmunder Straße soll ein Antrag bei der LAG-Fehngebiete (Leader+) gestellt werden.

Es wurde aus der Ausschussmitte noch darauf hingewiesen, dass die Rutschgefahr auf der Steganlage durch eine Reinigung gemindert werden sollte.

Marktstraße

Der Straßenzustand wurde angesehen. Die Straße ist auf der Prioritätenliste. Insbesondere ist der rote Streifen aus Pflaster gegen graues Pflaster auszutauschen, da der jetzige Zustand verkehrswidrig ist.

Amselweg

Der Radweg wurde im letzten Jahr saniert. Der Zustand des gepflasterten Straßenbereiches vor dem Baugebiet Milanweg wurde angesehen. Hier sind deutliche Versackungen zu erkennen. Wenn der Schaden größer wird, muss die Fläche im Rahmen der Unterhaltung als Folgeschaden der Kanalreparatur umgepflastert werden.

Mühlenweg

Der Zustand der Seitenräume und der Straße wurde angesehen. Im Bereich vom Amselweg bis zur Zufahrt des Gartenbaubetriebes wird die Straße erheblich belastet. Eine Reparatur der Bitumenflächen ist erforderlich. Die Straße sollte mit auf die Prioritätenliste genommen werden.

Waldweg / Rehweg / Spechtweg

Längsrisse sind in der Fahrbahn; hier sollte noch gesplittet werden.

Birkhahnweg

Für den Birkhahnweg wurde nochmals wegen der weiteren Planung vom "Dicken Stein" bis zur Schule nachgefragt. Herr Bohlen erklärte, dass ein Ing.Büro mit der Berechnung der Hydraulik für die Oberflächenentwässerung beauftragt ist. Anschließend soll dann auch die Planung zum Radwegebau ausgeführt werden.

Der Bereich von der Bentstreeker Straße zum Rebhuhnweg ist geschlackt worden und wird von den Betreibern der Windkraftanlagen unterhalten. Hier ist eine Nachbesserung erforderlich. Die Verwaltung wird Entsprechendes veranlassen.

Drosselweg

Der Straßenzustand wurde angesehen. Teilweise sind die Betonplatten beschädigt. Hier soll durch den Baubetriebshof eine Sanierung der Betonplatten angestrebt werden.

Im Bereich der Einmündung zur Mullberger Straße ist eine Baumaßnahme erfolgt. Dem Ausschuss wurde die Maßnahme detailliert erläutert.

Mullberger Straße

Auf die Mullberger Straße im Bereich des Rebhuhnweges ist bereits eine Bitumenschicht aufgebracht worden. Es verbleibt nunmehr noch der Rest bis zur Harms-Brücke.

Rebhuhnweg

Der Straßenzustand wurde angesehen. Die Straße ist teilweise in einem schlechten Zustand. Hier sollten ebenfalls Reparaturen der Betonplatten erfolgen.

Fasanenweg

Der Straßenzustand wurde angesehen. Hier ist noch ein Teilstück mit einer Bitumenschicht zu versehen. Die Straße sollte in die Prioritätenliste aufgenommen werden.

Zuwegung Kindergarten Hinrichsfehn

Im Bereich des Kindergartenparkplatzes sind einige Unebenheiten im Pflaster vorhanden. Ebenfalls ist die Sicht im Bereich der Bebauung (Aufenthaltsraum Hundeverein) sehr schlecht. Es soll von der Verwaltung geprüft werden, ob diese Bebauung überhaupt noch genutzt wird.

Rhododendronstraße

Die Geh- und Radweganlage sollte, nachdem die Leitungsverlegung dort erfolgt ist, in Ordnung gebracht werden. Diese ist auf der Prioritätenliste für Radwege.

Fliederstraße - Azaleenstraße - Ilexstraße

In diesem Bereich wurden Rohrleitungen für die Fernwärmeleitungen verlegt. Der Straßenzustand wurde angesehen. Hier muss noch Einiges von den Firmen wieder in Ordnung gebracht werden.

Kühler Weg

Die Straße wurde angesehen. Die Versackungen in Teilbereichen sollen in Ordnung gebracht werden.

Schulmoorweg

Der Straßenzustand wurde angesehen. Die Straße ist auf der Prioritätenliste. 400 m Umpflasterung müssen unbedingt in Ordnung gebracht werden.

Bullmeedeweg / Osterende

Beim Bullmeedeweg handelt es sich um eine Pflasterstraße. Von der Verwaltung wurde nunmehr vorgeschlagen, diese Straße zu fräsen und als Bitumenstraße mit einer Tragdeckschicht neu wiederherzustellen. Dafür müsste diese in die Prioritätenstraßen für Bitumenstraßen aufgenommen werden.

Viehtrift

Die Bitumenstraße wurde angesehen. Hier ist noch eine Gewährleistungsreparatur erforderlich. Die vorhandenen Schäden sind der Firma Bokelmann gemeldet. In diesem Jahr sollen Teilstücke mit einer neuen Deckschicht versehen werden.

Die Straße wurde auch in Richtung Windmühlen angesehen. Ein sofortiger Handlungsbedarf wurde nicht gesehen.

Seitenweg / Westerender Straße

Der Straßenzustand der Kreuzung Seitenweg und Westerender Straße wurde angesehen. Hier ist eine Reparatur erforderlich.

Kanalstraße II

Der Straßenzustand wurde angesehen. In Teilbereichen sind Unebenheiten vorhanden. Hier sollten Reparaturen erfolgen.

Süderwieke II

Der Straßenzustand der Pflasterstraße wurde angesehen. Ein sofortiger Handlungsbedarf wurde noch nicht gesehen.

Norderwieke

Der Straßenzustand wurde angesehen. Ein Teil der Norderwieke wurde im letzten Jahr umgepflastert. Die Bitumenstraße ist teilweise schlecht und sollte auf die Prioritätenliste genommen werden.

Straße Am Ottermeer

Hier ist der Ausbauzustand mit der Radweganlage teilweise fertiggestellt. Ein Teilbereich vor dem Campingplatz sollte angesehen werden. Hier ist eine Umpflasterung dringend erforderlich und sollte in die Prioritätenliste mit aufgenommen werden.

Freilichtbühnenstraße

Die Bitumenstraße ist in einem schlechten Zustand. Hier sollte nunmehr bald gehandelt werden, da die Straße im Profil noch nicht defekt ist und durch eine neue Decke eine Verbesserung erfolgen kann. Im Bereich der Freilichtbühne müssen die Bermen abgetragen werden. Die Straße sollte insgesamt für den Haushalt 2013 mit angemeldet werden.

Hauptwieke II

In der Bitumenstraße sind einige Schadstellen im Bereich der Schleuse und der Fußgängerbrücke. Hier sollten Bitumenreparaturarbeiten durchgeführt werden.

Luisenwieke I u. II

Der Straßenzustand wurde angesehen.

Poststraße

Der Zustand der Poststraße wurde insgesamt bis zur Ortsgrenze angesehen. Hier sind einige Schäden im Pflaster vorhanden. Von einer großflächigen Umpflasterung sollte jedoch aufgrund der Bodenverhältnisse in der Tragschicht abgesehen werden. Es wird empfohlen, mit der Pflasterflickkolonne an diese Schäden heranzugehen. Wichtig ist hier auch, dass das Oberflächenwasser von der Straße abgeführt wird.

Ebenfalls wurde der entstehende Dorfplatz besichtigt.

Tunger Weg

Der Straßenzustand des Tunger Weges ist sehr schlecht. Begründet ist dieses auch in der fehlenden Oberflächenentwässerung. Hier muss geprüft werden, wie dort die Verhältnisse sind und wo das Oberflächenwasser abgeführt werden kann.

Schafweg

Der Straßenzustand am Schafweg wurde angesehen. Hier sind Straßenreparaturen nicht sauber ausgeführt worden. Vom Baubetriebshofleiter wurde zugesagt, dass er sich mit dem Auftragnehmer in Verbindung setzt und eine Nachbesserung gefordert wird.

Schützenweg

Der Straßenzustand wurde nicht angesehen. Hier führen die Anlieger die Unterhaltung selber aus.

Ems-Jade-Wanderweg

Der Ems-Jade-Wanderweg konnte nicht angesehen werden. Der Weg ist teilweise in schlechtem Zustand aufgrund der Nutzung durch die NLWKN. Hier sollen Gespräche zur weiteren Vorgehensweise geführt werden.

Upschörter Straße

Der Straßenzustand wurde auch im Bereich bis zum Betonwerk Upschört angesehen. Hier gibt es noch einen Rastplatz, der auf Flächen der Stadt Wiesmoor angelegt und von Anliegern aus dem Umkreis gepflegt wird.

Im Bereich der Seitenräume sind Nachbesserungen vorzunehmen.

Schulstraße

Der Straßenzustand wurde angesehen. In Teilabschnitten ist nunmehr noch eine Deckschicht erforderlich.

Klinger Weg

Die Straße wurde mit angesehen. Hier sind dringend Hinweisschilder zu den Fahrbahnschäden aufzustellen. Die Straße ist vor wenigen Jahren erst saniert worden; weist inzwischen schon wieder deutliche Unebenheiten auf.

Hopelser Weg

Die Bitumenstraße wurde angesehen. Diese Straße steht auf der Prioritätenliste.

Am Carl Georgsforst

Der Straßenzustand wurde angesehen. In Teilbereichen sind Schäden im Bitumen vorhanden. Im Bereich der Leitpfosten ist der Durchlass (Durchfahrtsbreite) für die Oberflächenentwässerung zu überprüfen.

Felderweg

Der Straßenzustand wurde angesehen. Hier sind ebenfalls die im letzten Jahr ausgeführten Reparaturen nachzubessern.

Türkeier Weg

In der Straße sind div. Versackungen vorhanden.

Friedhofsweg

Der Straßenzustand wurde angesehen. Straßenschäden wurden dort festgestellt.

Streeker Weg

Der Straßenzustand wurde nicht angesehen. Hier sind einige der vorhandenen Rasengittersteine kaputt und sollen ausgebessert werden.

Jannburger Weg

Der Straßenzustand wurde angesehen. Der Seitenraum ist in Ordnung zu bringen.

Baugebiet Schötweg

Am Heidelberger Weg wurde ein Hinweis auf das zukünftige Baugebiet Schötweg gegeben.

Anemonenweg

Hier beantragen Anlieger weitere verkehrsberuhigende Maßnahmen. Der Wegeausschuss hat sich die Problematik vor Ort noch einmal angesehen und sieht auch keine weitere Veranlassung zur Verkehrsberuhigung.

Gladiolenstraße

Die Straße ist auf der Prioritätenliste und wurde angesehen.

Kornblumenweg

Der Kornblumenweg wurde nicht mit angesehen. Aus der Ausschussmitte wurde jedoch angeregt, die vorhandenen Aufpflasterungen zu überprüfen und ggfs. nachzubessern.

Vom Ausschussvorsitzenden wurde nochmals erläutert, dass es dem Baubetriebshof aufgrund der Personalsituation durch fehlende Aushilfskräfte nicht möglich ist, die Umpflasterungsmaßnahmen selber auszuführen. Hier ist es erforderlich, ebenfalls einen Teil der Pflasterarbeiten zu vergeben. Dieses geht dann natürlich zu Lasten der Prioritätenliste der geplanten Unterhaltungsarbeiten.

Aus dem Wegeausschuss erging dann folgender Vorschlag für die Prioritätenliste:

a) Bitumenstraßen

Norderwieke II, Bullmeedeweg, Mühlenweg, Fasanenweg

b) Pflasterstraßen

Am Nielsenpark, Gladiolenstraße, Schulmoorweg und Marktstraße.

c) Radwege

Ottermeerstraße, Rhododendronstraße, Wittmunder Straße, Ems-Jade-Wanderweg

Die Straßen Hopelser Weg, Schulstraße, Freilichtbühnenstraße und Mullberger Straße sollten dann im nächsten Haushalt mit aufgenommen werden. Der Kostenaufwand für die dringend notwendigen Arbeiten wird auf ca. 230.000,00 € geschätzt und ist somit aus den bisher eingesetzten Unterhaltungsmitteln nicht zu realisieren.

Für die o.g. Maßnahmen ergeht ein einstimmiger Beschluss.

Punkt 6: Schriftliche Anträge, Anfragen und Anregungen

Es liegen zwei Anträge der FDP-Fraktion vor, die der Vorlage beigelegt waren:

- a) Antrag auf Baumschutzsatzung vom 17.01.2012, hier eingegangen am 23.01.2012,
- b) Antrag auf Straßenbeleuchtung in Wiesmoor vom 17.01.2012, hier eingegangen am 23.01.2012.

Diese wurden zur weiteren Veranlassung an den Planungsausschuss verwiesen.


Anregungen wurden wie folgt vorgebracht:

- a) Beim Anfüllen der Seitenräume sollte darauf geachtet werden, dass geeignetes Material verwendet wird. Es wird empfohlen, abgeseibtes Recyclingmaterial inkl. Mutterbodenanteile zu verwenden.
- b) Die durchgängige Befestigung der 1. Reihe und des Bootsweges sind nicht gegeben. Dieses wird teilw. auch durch Anlieger blockiert. Die Verwaltung sollte hier doch noch einmal tätig werden.
- c) Auf das Erfordernis der Unterhaltungsarbeiten in den Parkanlagen wird hingewiesen.
- d) Die Beleuchtungszeiten der Straßenbeleuchtung werden in der Sitzung nochmals angesprochen.
- e) Am Meisenweg soll eine angefangene Arbeit an einem Straßeneinlauf nicht zu Ende gebracht worden sein.

Punkt 7: Einwohnerfragestunde gem. § 3 Abs. 4 i.V. mit § 14 Abs. 1 der GO

Zum Zeitpunkt dieses Tagesordnungspunktes waren keine Einwohner in der Sitzung anwesend.

Ende der Sitzung: 17.00 Uhr


(Jelken)
Vorsitzender


(Meyer)
Bürgermeister


(Burlager)
Protokollführer