

Probe Nr.	Bohr- ungs- Nr.	Tiefe von [m]	bis [m]	Bodenart	geol. Zeit	BG	w _n [%]	Glühver- lust V _{gl} [%]
6	1	1,20	2,00	Torf	HO	HZ	521,0	
7	1	2,00	3,00	Torf	HO	HZ	552,9	
8	1	3,00	3,85	Torf	HO	HZ	534,3	
9	1	3,85	4,10	Schluff + Feinsand, organisch	HO	OU	64,8	
10	1	4,10	5,30	Feinsand, st. schluffig, organisch, schw. ms	HO	OH	62,1	7,7
19	2	2,15	3,00	Torf	HO	HZ	308,8	
20	2	3,00	4,00	Torf	HO	HZ	335,7	
21	2	4,00	5,00	Torf	HO	HZ	414,7	
22	2	5,00	5,70	Torf	HO	HZ	470,4	
23	2	5,70	6,90	Schluff + Torf, stark feinsandig, schwach tonig	HO	OU	115,2	
24	2	6,90	7,45	Torf	HO	HZ	255,7	
26	2	8,10	9,10	Torf	HO	HZ	240,4	
27	2	9,10	10,20	Mittelsand, fs, schw. organisch, schw. schluffig	HO	SE		4,8
28	2	10,20	11,00	Torf	HO	HZ	243,3	
29	2	11,00	12,00	Torf	HO	HZ	207,7	
35	3	1,95	3,00	Torf	HO	HZ	502,0	94,5
36	3	3,00	4,00	Torf	HO	HZ	443,8	
37	3	4,00	5,10	Torf	HO	HZ	491,9	
38	3	5,10	6,15	Torf	HO	HZ	194,8	
39	3	6,15	6,85	Schluff + Feinsand, organisch	HO	OU	76,0	
46	4	1,85	3,00	Torf	HO	HZ	351,4	93,0
47	4	3,00	4,00	Torf	HO	HZ	500,0	
48	4	4,00	5,30	Torf	HO	HZ	263,7	
49	4	5,30	5,60	Schluff + Feinsand, organisch	HO	OU	70,0	
51	4	5,80	6,00	Schluff + Feinsand, organisch	HO	OU	29,0	

Wassergehalte: 24
Glühverluste: 4

 GRUNDBAULABOR BREMEN INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR GEOTECHNIK MBH KLEINER ORT 2 · 28357 BREMEN	
Bauherr: Stadt Wiesmoor	Obj.Nr. 2012944
Bauwerk: Sanierung Radweg	Dat.: 11.12.20
Ort: Wiesmoor, Amselweg	Gez.: ga
Bodenmechanische Kennziffern	Anl.: 3.2

O:\2012944\Feld\BS12944bmk.xlsx